

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber Landwirtschafts GmbH Büttner,
Borchert, Krüger
Standort Salzwedel, OT Brunau, Beeser Str.
Anlagenbezeichnung Aufzucht v. Hähnchen
Einordnung 4.BImSchV 7.1.3.1 GE
Datum 11.04.2014*

Überwachungsbericht

Betreiber	Landwirtschafts GmbH Büttner, Borchert, Krüger
Standort	Salzwedel, OT Brunau, Beeser Str.
Anlagenbezeichnung	Aufzucht von Masthähnchen
Einordnung 4.BImSchV	Nr. 7.1.3.1 GE
Datum der Kontrolle	11.04.2014

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>- Erfassung Ist-Zustand, Betriebsweise - Bauausführung aller Gebäude + Einrichtungen - Betriebsdokumentation + Berichtspflichten</i>
-----------	---

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel : 1) 2) ..	<i>Verbale Beschreibung</i>
Veranlasste Maßnahmen : zu 1) zu 2) ...	