

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 06.06.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Befesa Aluminium Germany GmbH
Adresse des Betreibers	Claude-Breda-Straße 6 06406 Bernburg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Aluminium-Zweitschmelzwerk
Adresse der Anlage	Claude-Breda-Straße 6 06406 Bernburg
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.5 b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.4.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	08.05.2018
Grund der Besichtigung	Anlagenkontrolle gemäß IED-Richtlinie
Beteiligte Behörden	obere Abfallbehörde, untere Abfallbehörde, untere Abwasserbehörde Lkr. Salzlandkreis

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		