

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 26.03.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Berry Aschersleben GmbH
Adresse des Betreibers	Daimlerstraße 10, 06449 Aschersleben

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Oberflächenbehandlung von Folien und Laminaten
Adresse der Anlage	Daimlerstraße 10, 06449 Aschersleben
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.7.
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	5.1.1.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	15.03.2018
Grund der Besichtigung	Kontrolle gemäß Überwachungsprogramm nach § 52 a BImSchG
Beteiligte Behörden	Landesverwaltungsamt 402/ Immissionsschutz

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		