

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Börde Broiler GmbH  
Standort: Halberstädter Str. 85  
06484 Quedlinburg  
Anlage: Hähnchenmastanlage  
Einordnung 4. BImSchV: 7.1.3.1 G/E  
Datum: 12.09.2017

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1: Allgemeiner Teil

<b>Datum der Kontrolle</b>	17.05.2017
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Hähnchenmastanlage Quedlinburg
<b>Zulassungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt

### Betreiberdaten:

<b>Name</b>	Börde Broiler GmbH
<b>Straße</b>	Diemenweg 1
<b>PLZ/Ort</b>	39387 Oschersleben
<b>Ansprechpartner</b>	Geschäftsführer

### Anlagendaten:

<b>Standort</b>	
<b>Straße</b>	Halberstädter Straße 85
<b>PLZ/Ort</b>	06484 Quedlinburg
<b>Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG</b>	7.1.3.1 G/E
<b>Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV</b>	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastgeflügel mit 40.000 oder mehr Mastgeflügelplätzen

## Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

## Überwachungsumfang:

<b>Gesamtanlage</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Anlagenteile:</b>	Ställe, Lüftung, Anlagengelände, Betriebsweise
<b>Bemerkungen:</b>	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Sonstiges</b>	<i>Erläuterung</i>
------------------	--------------------

<b>Bemerkungen</b>	
--------------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige:

<b>Behörde:</b>	
<b>Sachverständiger nach § 22VAwS:</b>	
<b>Messstelle nach § 26 BImSchG:</b>	
<b>Sonstige:</b>	

## Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

<b>Datum der Kontrolle</b>	17.05.2017
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Hähnchenmastanlage Quedlinburg
<b>Zulassungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt
<b>Prüfthema/Prüfgegenstand</b>	Überwachung gem. §§ 52 und 52a BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Änderung des Mastregimes	Herstellung eines genehmigungskonformen Zustands
Lüftung abweichend von der Genehmigung	Herstellung eines genehmigungskonformen Zustands