

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber Bördegut Wellen KG
Am Galgenberg 1, 39343 Alleringersleben
Standort Am Galgenberg 1, 39343 Alleringersleben
Anlagenbezeichnung Mast von Schweinen
Einordnung 4.BImSchV 7.1.7.1 GE
Datum 09.05.2014*

Überwachungsbericht

Betreiber	Bördegut Wellen KG
Standort	Am Galgenberg 1, 39343 Alleringersleben
Anlagenbezeichnung	Mast von Schweinen
Einordnung 4.BImSchV	7.1.7.1 GE
Datum der Kontrolle	09.05.2014

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
AÜ zu , Betrieb Futterlager	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Bauausführung Gesamtanlage, inkl. Zustand Güllelageranlagen</i>
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel : 1) 2) ..	<i>Verbale Beschreibung</i>
Veranlasste Maßnahmen : zu 1) zu 2) ...	