

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



**Betreiber:** Bördegut Wellen KG  
**Standort:** Am Galgenberg, Alleringersleben  
**Anlagenbezeichnung:** Mast von Schweinen  
**Einordnung 4.BlmSchV:** 7.1.7.1 GE  
**Datum:** 15.01.2016

## Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

### Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>15.01.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zur Mast von Schweinen</b>
Zulassungsbehörde	<b>Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>Bördegut Wellen KG</b>
Straße	<b>Hermsdorfer Weg 1</b>
PLZ/Ort	<b>39167 Wellen</b>
Ansprechpartner	<b>Herr Hans Hermann Hansen</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Alleringersleben</b>
Straße	<b>Am Galgenberg 1</b>
PLZ/Ort	<b>39343 Alleringersleben</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>Nr. 7.1.7.1 GE</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	<b>Anlage zum Halten von Tieren, hier die Mast von Schweinen</b>

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
zu Prüfung v. 20.03.2015		

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	anlassbezogene Prüfung nach Wiederbelegung der Anlage im Juni 2015
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<b>15.01.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zum Halten von Tieren, hier zur Mast von Schweinen</b>
Zulassungsbehörde	<b>Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg</b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b>Belegung der Anlage, Gewicht der Tiere, baulicher Zustand Ställe und gülleführende Nebenanlagen</b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Schäden an Stalldächern	mündliche Aufforderung zur Abstellung
fehlender Dichtheitsnachweis der zweiten Güllelagune	mündliche Aufforderung zu Vorlage des Nachweis bis 30.06.2016