

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Bördeland Landwirtschaftliche
Gesellschaft mbH
Standort: Zerbster Chaussee 10 c, 39288 Burg

Anlage: Geflügelmastanlage
Einordnung 4. BImSchV: 7.1.3.1

Datum: 24.05.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	24.05.2017
Anlagenbezeichnung	Geflügelmastanlage Burg
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Bördeland Landwirtschaftliche Gesellschaft mbH
Straße	Lindenstraße 25
PLZ/Ort	39167 Klein Rodensleben
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten :

Standort	Burg
Straße	Zerbster Chaussee 10 c
PLZ/Ort	39288 Burg
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.3.1 EG
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastgeflügel mit 40.000 oder mehr Mastgeflügelplätzen

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input type="checkbox"/>	Geruchsbeschwerde	
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile:	Anlagengelände, Lüftung, Kadaverlagerung
Bemerkungen:	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
------------------	--

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde:	
Sachverständiger nach § 22VAwS:	
Messstelle nach § 26 BImSchG:	
Sonstige:	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	24.05.2017
Anlagenbezeichnung	Geflügelmastanlage Burg
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Geruchsbeschwerde

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Bördeland Landwirtschaftliche
Gesellschaft mbH
Standort: Zerbster Chaussee 10, 39288 Burg

Anlage: Hähnchenmastanlage
Einordnung 4. BImSchV: 7.1.3.1

Datum: 01.06.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	01.06.2016
Anlagenbezeichnung	Hähnchenmastanlage Burg
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Bördeland Landwirtschaftliche Gesellschaft mbH
Straße	Lindenstraße 25
PLZ/Ort	39167 Klein Rodensleben
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten :

Standort	Burg
Straße	Zerbster Chaussee 10
PLZ/Ort	39288 Burg
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.3.1 EG
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastgeflügel mit 40.000 oder mehr Mastgeflügelplätzen

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile:	Anlagengelände, Lüftung, Ställe, Kadaverlagerung
Bemerkungen:	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
------------------	--------------------

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde:	entfällt
Sachverständiger nach § 22VAwS:	entfällt
Messstelle nach § 26 BImSchG:	entfällt
Sonstige:	entfällt

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	01.06.2016
Anlagenbezeichnung	Hähnchenmastanlage Burg
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	IED-Überwachung

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme