

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	<i>Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH</i>
<i>Standort:</i>	<i>Stendaler Chaussee 3-5, 39638 Gardelegen</i>
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	<i>Lackieranlage</i>
<i>Einordnung 4. BImSchV:</i>	<i>5.1.1.1 EG</i>
<i>Datum:</i>	<i>05.07.2017</i>

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>05.04.2017</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Lackieranlage</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>

### Betreiberdaten:

Name	<b>Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH</b>
Straße	<b>Stendaler Chaussee 3-5</b>
PLZ/Ort	<b>39638 Gardelegen</b>
Ansprechpartner	<b>Herr Kessler</b>

### Anlagendaten:

Standort	<b>Gemarkung Gardelegen Flur 5 Flurstücke 207/20, 226/22</b>
Straße	<b>Stendaler Chaussee 3-5</b>
PLZ/Ort	<b>39638 Gardelegen</b>
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>5.1.1.1 EG</b>
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	<b>Lackieranlage: 5.1.1.1 EG Anlagen zur Behandlung von Oberflächen, ausgenommen Anlagen, soweit die Farben oder Lacke ausschließlich hochsiedende Öle (mit einem Dampfdruck von weniger als 0,01 Kilopascal bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin) als</b>

	organische Lösungsmittel enthalten und die Lösungsmittel unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen keine höhere Flüchtigkeit aufweisen, von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen einschließlich der dazugehörigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln, insbesondere zum Appretieren, Bedrucken, Beschichten, Entfetten, Imprägnieren, Kaschieren, Kleben, Lackieren, Reinigen oder Tränken mit einem Verbrauch an organischen Lösungsmitteln von 150 Kilogramm oder mehr je Stunde oder 200 Tonnen oder mehr je Jahr
--	---

## Überwachung gemäß:

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepVO	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde :	Landesverwaltungsamt
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	-
Messstelle nach § 26 BImSchG :	-
Sonstige :	-

## Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	05.04.2017
Anlagenbezeichnung	Lackieranlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Kontrolle zur Überprüfung des immissionsschutzrechtlich genehmigungskonformen Betrieb der Gesamtanlage

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme