

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Boden und Recycling Magdeburg GmbH  
Thauberg 2, 39116 Magdeburg  
Anlage zur Aufbereitung von Holzabfällen  
und Holzreststoffen  
Einordnung 4.BImSchV: 8.12.1.1 ;8.12.2;  
8.11.2.1;8.11.2.2*

*Datum 14.11.2014*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>14.11.2014</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zur Aufbereitung von Holzabfällen und Holzreststoffen</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>Boden &amp; Recycling Magdeburg GmbH</b>
Straße	<b>Thauberg 2</b>
PLZ/Ort	<b>39116 Magdeburg</b>
Ansprechpartner	<b>Geschäftsführer</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Gemarkung: Magdeburg-Ottersleben, Flur: 0605; Flurstücke: 78/20, 79/20, 92/18, 92/19, 92/20, 92/21, 92/22, 92/23</b>
Straße	<b>Thauberg 2</b>
PLZ/Ort	<b>39116 Magdeburg</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>8.12.1.1 ;8.12.2; 8.11.2.1;8.11.2.2</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen bei gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 50 Tonnen oder mehr i.V.m. nicht gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr i.V.m. Behandlung von gefährlichen Abfällen sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch Nummer 8.1 bis 8.10 erfasst werden, von gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität von 1 Tonne oder mehr je Tag i.V.m. nicht gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität von 10Tonnen oder mehr je Tag

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt Ref. 402
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b>14.11.2014</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zur Aufbereitung von Holzabfällen und Holzreststoffen</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b>Anlagenkontrolle auf genehmigungskonformen Betrieb</b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme