

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: BHT Umwelttechnik GmbH
Standort: Halberstadt
*Anlagenbezeichnung: Anlage zur Aufbe-
reitung, Vermischung, Konditionierung und
Zwischenlagerung von Abfällen*
(Mineralgemischanlage)
Einordnung 4.BImSchV: Nr. 08.11.1.1GE und
08.12.1.1 GE
Datum: 14.10.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	14.10.2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Aufbereitung, Vermischung, Konditionierung und Zwischenlagerung von Abfällen (Mineralgemischanlage)
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten :

Name	BHT Umwelttechnik GmbH
Straße	Woolnoughstraße 13
PLZ/Ort	38820 Halberstadt
Ansprechpartner	Frau Kubbe

Anlagendaten :

Standort	Gemarkung Halberstadt
Straße	Woolnoughstraße 13
PLZ/Ort	38820 Halberstadt
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	Nr. 08.11.1.1GE und 08.12.1.1 GE
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlage zur Aufbereitung, Vermischung, Konditionierung und Zwischenlagerung von Abfällen (Mineralgemischanlage)

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
x		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	1. Behandlungsteil 2. Zwischenlager
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	Die Anlage wurde zum Kontrollzeitpunkt genehmigungskonform betrieben.
-------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Untere Wasserbehörde Lkr. Harz
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige : Landesamt für Verbraucherschutz/ Gewerbeaufsicht	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	
Anlagenbezeichnung	
Zulassungsbehörde	
Prüfthema/Prüfgegenstand	

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Undichtheiten im Dach und an den Außenwänden	Das Unternehmen wurde aufgefordert, unverzüglich die Reparatur zu veranlassen