

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber: Günter Buscha Entsorgung*  
*Standort: 38820 Halberstadt Am Sülzegraben 19*  
*Anlagenbezeichnung: Anlage zur chem.-phys. Behandlung und Zwischenlagerung von Abfällen*  
*Einordnung 4.BImSchV: 8.10.1.2, 8.11.1.1 und 08.12.1.1*  
*Datum: 02.06.2014*

# Überwachungsbericht

Betreiber	<b>Günter Buscha Entsorgung</b>
Standort	<b>38820 Halberstadt</b>
Anlagenbezeichnung	<b>chem.- phys. Behandlung und Zwischenlagerung von Abfällen</b>
Einordnung 4.BImSchV	<b>8.10.1.2, 8.11.1.1 und 08.12.1.1</b>
Datum der Kontrolle	<b>25.04.2014</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	x

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
x		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	x
Anlagenteile :	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
x	<input type="checkbox"/>		x
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt/ R 401 Referat Abfallwirtschaft, Bodenschutz R 402 Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel :  1) 2) ..	keine
Veranlasste Maßnahmen :  zu 1)  zu 2) ...	keine