

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 28.09.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Günter Buscha Entsorgung e.K. Inhaber Eileen Buscha
Adresse des Betreibers	Am Sülzegraben 19 38820 Halberstadt

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur chemisch-physikalischen Behandlung und Lagerung von gefährlichen Abfällen
Adresse der Anlage	Am Sülzegraben 19 38820 Halberstadt
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5. 1 f)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.12.1.1 GE 8.10.1.1 GE 8.12.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	02.08.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde Untere Abfallbehörde Obere Abfallbehörde Obere Immissionsschutzbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	Technische Mängel
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Erarbeitung Instandsetzungsplan		