

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Catalysis AG
Standort: 06311 Helbra
**Anlagenbezeichnung: Anlage zur Herstellung
von Metallsalzen**
Einordnung 4.BImSchV: 8.8.1.1

Datum: 21.11.2013

Überwachungsbericht

Betreiber	Catalysis AG
Standort	06311 Helbra
Anlagenbezeichnung	Herstellung von Metallsalzen
Einordnung 4.BImSchV	8.8.1.1
Datum der Kontrolle	21.11.2013

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input type="checkbox"/>	<i>über illegale Abwasserentsorgung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Lkr. Mansfeld-Südharz/ untere Wasserbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel : 1) 2) ..	<i>keine</i>
Veranlasste Maßnahmen : zu 1) zu 2) ...	