

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG
Staßfurt
Sodawerk
Nr. 4.1.15 GE des Anhangs 1 der 4. BImSchV
31.08.2016*

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	31.08.2016
Anlagenbezeichnung	Sodawerk
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG
Straße	An der Löderburger Bahn 4a
PLZ/Ort	39418 Staßfurt
Ansprechpartner	Geschäftsführer Herr Mathias Hübner

Anlagendaten:

Standort	Staßfurt
Straße	An der Löderburger Bahn 4a
PLZ/Ort	39418 Staßfurt
Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BIm-SchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	4.1.15

Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	Anlage zur Herstellung von Soda, Natron und Kalzium- chlorid durch chemische Umwandlung in Industriellem Umfang.
---	---

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepVO	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde :	LVwA, Ref. 402: Immissionsschutz LVwA, Ref. 401: Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>31.08.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Sodawerk</u>
Zulassungsbehörde	<u>LVwA</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Aktualität von Emissionsbegrenzungen gemäß Stand der Emissionsminderungstechnik, Klärung des Standes der Sicherheitstechnik</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme

