



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG
Adresse	An der Löderburger Bahn 4a, 39418 Staßfurt

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Sodawerk Staßfurt
Adresse	CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG An der Löderburger Bahn 4a, 39418 Staßfurt
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	16584 14326 – CIECH Energy Deutschland GmbH 15438 – OHplus GmbH
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	3.1.b), 4.2.d) und 6.11. zu – 14326: 1.1. zu – 15438: 4.1 b)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	28.11.2018
Grund	Regelkontrolle <input checked="" type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	Salzlandkreis, Untere Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden (durchgeführt/angeordnet)