

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	<i>COIL GmbH</i>
<i>Standort:</i>	<i>Claude-Breda-Str. 1, 06406 Bernburg</i>
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	<i>Anlage zur Oberflächenbehandlung von Aluminiumbändern</i>
<i>Einordnung 4. BImSchV:</i>	<i>3.10.1 EG</i>
<i>Datum:</i>	<i>05.05.2017</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	09.03.2017
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Oberflächenbehandlung von Aluminiumbändern
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	COIL GmbH
Straße	Claude-Breda-Str. 1
PLZ/Ort	06406 Bernburg
Ansprechpartner	Standortleiter

Anlagendaten:

Standort	Gemarkung Bernburg, Flur 72, Flurstücke 6 bis 20 und 26 bis 28
Straße	Claude-Breda-Str. 1
PLZ/Ort	06406 Bernburg
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	3.10.1 EG
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	3.10.1 EG: (Anlage zur Oberflächenbehandlung mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 m³ oder mehr bei der Behandlung von Metall- oder Kunststoffoberflächen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren)

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepVO	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde :	Landesverwaltungsamt: Referat 402 Salzlandkreis: Fachdienst Natur und Umwelt
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	-
Messstelle nach § 26 BImSchG :	-
Sonstige :	-

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	09.03.2017
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Oberflächenbehandlung von Aluminiumbändern
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Kontrolle gemäß § 52 a BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme