

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber:	DB Bahnbau Gruppe GmbH
Standort:	Königsborn
Anlagenbezeichnung:	Aufarbeitungsanlage für Oberbaumaterial
Einordnung 4.BImSchV:	8.11.2.1 i. V. m. 8.12.1.1
Datum:	31.08.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	10.07.2017
Anlagenbezeichnung	Aufarbeitungsanlage für Oberbaumaterial
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	DB Bahnbau Gruppe GmbH
Straße	Ladestraße 8
PLZ/Ort	39175 Königsborn
Ansprechpartner	Geschäftsführer, Betriebsleiter

Anlagendaten :

Standort	Aufarbeitungsanlage für Oberbaumaterial
Straße	Ladestraße 8
PLZ/Ort	39175 Königsborn
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	8.11.2.1 i. V. m. 8.12.1.1

Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer Durchsatzkapazität von gefährlichen Abfällen von 10 Tonnen oder mehr je Tag i. V. m. Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 50 Tonnen oder mehr
-------------------------------------	--

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde Obere Abfallbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>10.07.2017</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Aufarbeitungsanlage für Oberbaumaterial</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Überwachung einer Anlage nach § 52 BImSchG</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme