

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: DEMVA GmbH

Standort: Kleindemsin

Anlagenbezeichnung: Sauenanlage

Einordnung 4.BImSchV: 7.1.8.1 G E

Datum 16.08.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	16.08.2017
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	DEMVA GmbH
Straße	Fienerstraße 1
PLZ/Ort	39307 Genthin OT Gladau
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Kleindemsin
Straße	Dorfstraße 12
PLZ/Ort	39397 Kleindemsin
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.8.1 G E
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Sauen

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	
Anlagenteile	Anlagengelände, Kapazität und Auslastung der Ställe, Futtermittel-lagerung, Güllelagerung, Kadaver-lagerung, Abluftreinigung, Heizung
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
------------------	--

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde	Landesverwaltungsamt
Sachverständiger nach § 22VAwS	
Messstelle nach § 26 BImSchG	
Sonstige	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	16.08.2017
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	§§ 52/ 52 a BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Tierplatzkapazität entspricht nicht dem genehmigten Zustand	Tierplatzkapazität ist unverzüglich dem genehmigten Zustand anzupassen Hinweis: Mangel bereits beseitigt