

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber:

Deponie GmbH

Altmarkkreis Salzwedel

Gardelegen

Anlagenbezeichnung:

*Mechanisch- Biologische
Abfallbehandlungsanlage*

Einordnung 4.BImSchV:

8.6.2.1

Datum:

05.04.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	21.03.2016
Anlagenbezeichnung	Mechanisch- Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Deponie GmbH Gardelegen Altmarkkreis Salzwedel
Straße	Bismarker Str. 81
PLZ/Ort	39638 Gardelegen
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten :

Standort	Deponie Lindenberg
Straße	L27, zwischen Gardelegen und Hemstedt
PLZ/Ort	39638 Gardelegen
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	8.6.2.1
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlagen zur biologischen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer

	Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen von 50 Tonnen oder mehr je Tag.
--	---

Überwachung gemäß :

§ 52aAbs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input type="checkbox"/>	<i>Erläuterung Beschwerde über Verwehungen aus dem Anlagenbereich</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	<i>Erläuterung</i> Beschwerde über Abfallverwehungen auf der östlich der MBA gelegenen Deponie.		
Bemerkungen			

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Oberer Immissionsschutzbehörde Oberer Abfallbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	21.03.2016
Anlagenbezeichnung	<u>Mechanisch- Biologische</u> <u>Abfallbehandlungsanlage</u> <u>(MBA)</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Überwachung einer Anlage</u> <u>nach § 52 BImSchG</u> <u>Überprüfung einer</u> <u>Beschwerde</u>



keine Mängel



Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme