

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	EDL Entsorgungsdienstleistungen Dr. Eßer GmbH
<i>Standort</i>	Neustaßfurter Straße 39418 Neu Staßfurt
<i>Anlagenbezeichnung</i>	Deponie Asche- und Rückstandshalde Neustaßfurt
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	---
<i>Datum</i>	15.09.2017

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	15.09.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Asche- und Rückstandshalde Neustaßfurt
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz (LVwA)

### Betreiberdaten :

Name	EDL Entsorgungsdienstleistungen Dr. Eßer GmbH
Straße	Woolnoughstraße 13
PLZ/Ort	38820 Halberstadt
Ansprechpartner	Geschäftsführer, Deponieleiter

### Anlagendaten :

Standort	Neu Staßfurt
Straße	Neustaßfurter Straße
PLZ/Ort	39418 Neu Staßfurt
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	---

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs.7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Deponie in der Stilllegungsphase
Bemerkungen	Visuelle Kontrolle der gesamten Deponieoberfläche einschließlich Sicherungs- und Messeinrichtungen (inkl. Entwässerungsanlagen und Probefelder)

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	-stichprobenhafte Überprüfung der Grundwassermessstellen (GWM), keine Mängel festgestellt
-----------	---

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung inkl. Überprüfung der regelkonformen Verwertung im Rahmen der Stilllegung (Bau WHS)
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	---
Messstelle nach § 26 BImSchG :	---
Sonstige :	---

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	15.09.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Asche- und Rückstandshalde Neustaßfurt
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustandes der stillgelegten Deponie

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Materialanlieferungen ohne Eignungsnachweis	Nachreichung Eignungsuntersuchungen bis 06.10.2017
Ausfälle bei A+E Pflanzungen	Nachpflanzungen bis 04/2018
Betriebstagebuch nicht vor Ort	Aufforderung zur unverzüglichen Umsetzung vor Ort