

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH
<i>Standort:</i>	Gemarkung Holzweißig Flur 2 und 3; Flurstücke 296, 899 und 312
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	Deponie Brifa I
<i>Einordnung 4.BImSchV:</i>	---
<i>Datum:</i>	20.09.2017

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>20.09.2017</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Deponie Brifa I</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz (LVwA)</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH</b>
Straße	<b>Salegaster Chaussee 10</b>
PLZ/Ort	<b>06803 Bitterfeld-Wolfen</b>
Ansprechpartner	<b>Betriebsleiter Deponieleiter</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Gemarkung Holzweißig Flur 2 und 3; Flurstücke 296, 899 und 312</b>
Straße	<b>Niemegker Straße</b>
PLZ/Ort	<b>Bitterfeld/Holzweißig</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 47 Abs. 7 KrWG	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Deponie in Stilllegungsphase
Bemerkungen	Visuelle Kontrolle des gesamten Deponiekörpers einschließlich Sicherungs- und Messeinrichtungen

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustands der Deponie; Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase und ist temporär abgedeckt.
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Überwachungsbehörde LVwA - Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz
Sachverständiger nach § 22VAwS :	---
Messstelle nach § 26 BImSchG :	---
Sonstige :	---

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>20.09.2017</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Deponie Brifa I</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>LVwA</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustands der in der Stilllegungsphase befindlichen Deponie</u></b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme