

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	Insolvenzverwaltung RA Eichel
<i>Standort</i>	Hoher Weg 38822 Halberstadt OT Klein Quenstedt
<i>Anlagenbezeichnung</i>	Deponie Klein Quenstedt
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	---
<i>Datum</i>	20.09.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	20.09.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Klein Quenstedt
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz (LVwA)

Betreiberdaten :

Name	Insolvenzverwaltung RA Eichel
Straße	Braunschweiger Straße (Züchnerturm)
PLZ/Ort	38723 Seesen / Harz
Ansprechpartner	Insolvenzverwalter

Anlagendaten :

Standort	Halberstadt OT Klein Quenstedt
Straße	Hoher Weg
PLZ/Ort	38822 Halberstadt OT Klein Quenstedt
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs.7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Deponie in der Stilllegungsphase
Bemerkungen	Visuelle Kontrolle der gesamten Deponieoberfläche einschließlich Sicherungs- und Messeinrichtungen

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser (Sickerwasserfassung)	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	Grundwassermessstellen (GWM) stichprobenhaft überprüft Gasbrunnen visuell überprüft, keine Mängel festgestellt
-----------	---

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustandes der stillgelegten Deponie
-------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	---
Messstelle nach § 26 BImSchG :	---
Sonstige :	---

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	20.09.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Klein Quenstedt
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustandes der stillgelegten Deponie

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Oberflächenabdeckungssystem (OFA) noch nicht errichtet	Errichtung im Rahmen der Ersatzvornahme durch LVwA / LAF
teilweise starke Erosionen Ostböschung	Beseitigung der Erosionen im Rahmen der Errichtung des OFA voraussichtlich Ende 2017