

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	<i>EMDE Industrie- Technik GmbH</i>
<i>Standort:</i>	<i>Staßfurt</i>
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	<i>Betriebsdeponie Staßfurt</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV:</i>	<i>---</i>
<i>Datum:</i>	<i>16.05.2017</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	16.05.2017
Anlagenbezeichnung	Betriebsdeponie Staßfurt
Zulassungsbehörde	LVwA – Referat 401 (Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz)

Betreiberdaten :

Name	EMDE Industrie-Technik GmbH
Straße	Gewerbegebiet Koppelheck
PLZ/Ort	56377 Nassau
Ansprechpartner	Herr Emde

Anlagendaten :

Standort	Betriebsdeponie Staßfurt
Straße	Am Steinbruch
PLZ/Ort	39418 Staßfurt
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepV	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	<i>Abfallrechtliche Überwachung des gesamten Deponiekörpers inkl. Grundwassermessstellen</i>

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA – Referat 401 (Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz)
Sachverständiger nach § 22VAwS :	---
Messstelle nach § 26 BImSchG :	---
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>16.05.2017</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Betriebsdeponie Staßfurt</u>
Zulassungsbehörde	<u>LVwA – Referat 401 (Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz)</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Abfallrechtliche Überwachung</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme