

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	Kommunalservice Landkreis Börde AöR
<i>Standort</i>	östlich der Ortslage Guns- leben
<i>Anlagenbezeichnung</i>	HMD Gunsleben
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	---
<i>Datum</i>	31.05.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	31.05.2017
Anlagenbezeichnung	Hausmülldeponie Gunsleben
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA) Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Betreiberdaten :

Name	Kommunalservice Landkreis Börde AöR
Straße	An der Alten Tonkuhle 9
PLZ/Ort	39164 Wanzleben
Ansprechpartner	Betriebsleiterin/Vorstand

Anlagendaten :

Standort	ca. 800 m östlich Gunsleben
Straße	---
PLZ/Ort	39393 Am Großen Bruch OT Gunsleben
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs. 7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Deponie in der Stilllegungsphase
Bemerkungen	Visuelle Kontrolle der gesamten Deponieoberfläche einschließlich Sicherungs- und Messeinrichtungen, Entwässerungsanlagen

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung, Visuelle Kontrolle der gesamten Deponieoberfläche einschließlich Sicherungs- und Messeinrichtungen sowie Entwässerungsanlagen
-------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	---
Messstelle nach § 26 BImSchG :	---
Sonstige :	---

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	31.05.2017
Anlagenbezeichnung	HMD Gunsleben
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustandes der in Stilllegung befindlichen Deponie

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Pegel 1 – Schacht zugeschwemmt	Freiräumen bis 28.07.2017 In 28. KW erfolgt (Foto liegt vor)
Hinweisschild fehlt	Anbringen bis 04.08.2017 In 28.KW angebracht (Foto liegt vor)
Umzäunung/Überkletterschutz lokal beschädigt	Reparieren bis 30.09.2017 Bestätigung der Ausführung vom 24.08.2017 (Fotos liegen vor)