

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	Landkreis Jerichower Land Gebäude- und Liegenschaftsmanagement SG Tiefbau
<i>Standort:</i>	Berliner Chaussee 39288 Burg
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	Deponie Burg
<i>Einordnung 4.BImSchV:</i>	---
<i>Datum:</i>	07.09.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	06.09.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Burg
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA)

Betreiberdaten :

Name	Landkreis Jerichower Land Gebäude- und Liegenschaftsmanagement SG Tiefbau
Straße	Bahnhofstraße 9
PLZ/Ort	39288 Burg
Ansprechpartner	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Anlagendaten :

Standort	HMD Burg
Straße	An der Berliner Chaussee
PLZ/Ort	39288 Burg
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs.7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile	Deponieteil in Stilllegungsphase inkl. Entwässerungsanlagen und Gasfassung
Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung des gesamten Deponiekörpers inkl. Annahmestelle, Entwässerungsanlagen und Gasfassungssysteme

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser (Sickerwasserfassung)	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i> Die Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase und ist temporär abgedeckt.
-----------	--

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustands der stillgelegten Deponie
-------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde:	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS:	---
Messstelle nach § 26 BImSchG:	---
Sonstige:	---

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	06.09.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Burg
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA)
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme