

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	EDR Erdbau-Deponie-Recycling GmbH
<i>Standort:</i>	Gemarkung Körbelitz
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	HMD Körbelitz
<i>Einordnung 4.BImSchV:</i>	---
<i>Datum:</i>	24.08.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	23.08.2017
Anlagenbezeichnung	HMD Körbelitz
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA)

Betreiberdaten :

Name	EDR Erdbau-Deponie-Recycling GmbH
Straße	Burgenser Weg 100
PLZ/Ort	39175 Möser / OT Körbelitz
Ansprechpartner	Herr Kahlert

Anlagendaten :

Standort	HMD Körbelitz
Straße	anliegend zur B1 zwischen Burg und Magdeburg
PLZ/Ort	Gemarkung Körbelitz
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs.7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i> Überwachung Deponie inkl. Entwässerungsanlagen, Grundwassermessstellen
Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung des gesamten Deponiekörpers – Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser (Sickerwasserfassung)	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i> Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase; Einbau u.a. von Deponieersatzbaustoffen
-----------	---

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustandes inkl. Überprüfung der auszuführenden Rekultivierungsmaßnahmen
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	---
Messstelle nach § 26 BImSchG :	---
Sonstige :	---

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	23.08.2017
Anlagenbezeichnung	HMD Körbelitz
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA)
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme