

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	Steinzeug-Keramo GmbH
<i>Standort</i>	Verlängerte Torgauer Str. 1 06905 Bad Schmiedeberg OT Patzschwig
<i>Anlagenbezeichnung</i>	Deponie Patzschwig- Nordfeld
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	---
<i>Datum</i>	03.05.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	03.05.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Patzschwig-Nordfeld
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA) Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Betreiberdaten :

Name	Steinzeug-Keramo GmbH
Straße	Verlängerte Torgauer Str. 1
PLZ/Ort	06905 Bad Schmiedeberg
Ansprechpartner	Betriebsleiter

Anlagendaten :

Standort	Bad Schmiedeberg, OT Patzschwig
Straße	Verlängerte Torgauer Str. 1
PLZ/Ort	06905 Bad Schmiedeberg OT Patzschwig
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepV	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Deponie in der Stilllegungsphase
Bemerkungen	Visuelle Kontrolle der gesamten Deponieoberfläche einschließlich Sicherungs- und Messeinrichtungen, Entwässerungsanlagen

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung inkl. Überprüfung der regelkonformen Verwertung im Rahmen der Stilllegung (Bau Profilierungsschicht)
-------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	---
Messstelle nach § 26 BImSchG :	---
Sonstige :	---

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	03.05.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Patzschwig-Nordfeld
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustandes der stillgelegten Deponie

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Anlieferung RC- Materialien ohne abschließende Eignungsprüfung	vollständige Eignungsprüfung bis 12.05.2017 → vorliegend → i. O.