

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	<i>MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH</i>
<i>Standort:</i>	<i>MUEG- Betriebsstätte Deuben bei Trebnitz</i>
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	<i><b>Deponie Grube Siegfried- Nord</b></i>
<i>Einordnung 4.BImSchV:</i>	<i>---</i>
<i>Datum:</i>	<i>09.05.2017</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	09.05.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Grube Siegfried-Nord
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz (LVwA)

Betreiberdaten:

Name	MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH
Straße	Geiseltalstraße 1
PLZ/Ort	06242 Braunsbedra
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Nordteil des Tagebaurestloches „Grube Siegfried“ – Betriebsstätte der MUEG - Deuben bei Trebnitz
Straße	K2207- Ausbauten
PLZ/Ort	Trebnitz
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	---

## Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs.7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile	
Bemerkungen	Visuelle Kontrolle der Maßnahmen zum Aufbau der endgültigen Oberflächenabdichtung, der Deponiegasbehandlungsanlage und des Zustandes der bereits rekultivierten Flächen

## Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser (Sickerwasserfassung)	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung der genehmigungskonformen Rekultivierung der stillgelegten Deponie mit behördlicher Probenahme
-------------	---

## Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde:	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS:	---
Messstelle nach § 26 BImSchG:	---
Sonstige:	---

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	09.05.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Grube Siegfried-Nord
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung der genehmigungskonformen Rekultivierung der stillgelegten Deponie Behördliche Probenahme von Deponieersatzbaustoffen

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme