

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Fa. ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH

Standort: Hansestadt Stendal

*Anlagenbezeichnung: Deponie Stendal
„Osterburger Straße“*

Einordnung 4.BImSchV:

Datum: 21.03.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	21.03.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Stendal „Osterburger Straße“
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz (LVwA)

Betreiberdaten:

Name	Fa. ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH
Straße	Platz des Friedens 3
PLZ/Ort	39606 Osterburg
Ansprechpartner	Geschäftsführung Deponieleitung

Anlagendaten:

Standort	Stendal
Straße	Osterburger Str. 64a
PLZ/Ort	39576 Hansestadt Stendal
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	----
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	----

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs.7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i> Deponiekörper mit endgültiger Oberflächenabdichtung in den Bauabschnitten BA 1 bis 3 (Alt- und Neuböschungen) und anteilig BA 4 – Plateau Restprofilierungsmaßnahmen Plateau (Baufeld 4.5)
Bemerkungen	Abfallrechtliche Kontrolle zur Umsetzung Annahmeverfahren nach § 8 DepV für Deponieersatzbaustoffe und Durchführung Profilierungsmaßnahmen Plateau Kontrolle Deponiegasfassungsanlage Kontrolle Zustand Rekultivierungsschicht und Bewuchs sowie Funktionstüchtigkeit der Oberflächenwasserfassung und Ableitung zu den Versickerungsanlagen Kontrolle Überwachungseinrichtungen (Grundwasser) und Zaunanlage bauvorbereitende Maßnahmen für Aufbau endgültige Oberflächenabdichtung Plateau

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X (Deponiegas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i> ----
-----------	----------------------------

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung der genehmigungskonformen Rekultivierung der stillgelegten Deponie
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde :	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	-----
Messstelle nach § 26 BImSchG :	-----
Sonstige :	

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	21.03.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Stendal „Osterburger Straße“
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme