

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber:	DHW Rodleben GmbH
Standort:	Außenanlage Brambacher Weg 06861 Dessau- Roßlau
Anlagenbezeichnung:	Deponie Blauer Berg
Einordnung 4. BImSchV:	---
Datum:	17.05.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle:	28.04.2017
Anlagenbezeichnung:	Deponie Blauer Berg
Zulassungsbehörde:	Landesverwaltungsamt (LVwA) - Referat 401 Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Betreiberdaten:

Name:	DHW - Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben
Straße:	Brambacher Weg 1
PLZ/Ort:	06861 Dessau- Roßlau
Ansprechpartner:	Umweltschutzbeauftragte des Unternehmens

Anlagendaten:

Standort:	Dessau-Roßlau, OT Rodleben
Straße:	Außenanlage Brambacher Weg
PLZ/Ort:	06861 Dessau- Roßlau
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG:	---
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV:	---

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 47 Abs. 7 KrWG	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile:	Überwachung der Deponie inkl. Sicherungseinrichtungen
Bemerkungen:	visuelle Kontrolle der gesamten Deponieoberfläche einschließlich Sicherungs- und Messeinrichtungen auf offenkundige Beschädigungen

Prüfthemen/Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges:	Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase
------------	--

Bemerkungen:	
--------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde:	Überwachungsbehörde LVwA Referat 401 Sachgebiet 401.3 Überwachung durch Sachbearbeiter 401.3.4
Sachverständiger nach § 22 VAWS:	---
Messstelle nach § 26 BImSchG:	---
Sonstige:	---

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle:	28.04.2017
Anlagenbezeichnung:	Deponie Blauer Berg
Zulassungsbehörde:	LVWA
Prüfthema/Prüfgegenstand:	Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustandes der stillgelegten Deponie

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme