

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	<i>AW SAS Abfallwirtschaft Sachsen- Anhalt Süd AöR</i>
<i>Standort:</i>	<i>Am Geyersberg 1 06724 Elsteraue, OT Nißma</i>
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	<i>Deponie Nißma</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV:</i>	-----
<i>Datum:</i>	<i>10. Okt. 2017</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	10. Okt. 2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Nißma
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA) Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Betreiberdaten :

Name	AW SAS Abfallwirtschaft Sachsen- Anhalt Süd AöR
Straße	Gewerbegebiet Görschen Südring 8
PLZ/Ort	06618 Mertendorf
Ansprechpartner	Vorstand Deponieleiter

Anlagendaten :

Standort	Nißma
Straße	Am Geyersberg 1
PLZ/Ort	06724 Elsteraue, OT Nißma
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	----
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	----

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs. 7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	a) Deponieabschnitt B1 in der Ablagerungsphase DK II mit Monoablagerungsbereich Asbest/KMF und den Anlagen der Sickerwasser- und Deponiegasfassung b) Deponieabschnitt B2 in der Stilllegungsphase mit Profilierungsmaßnahmen sowie Sickerwasser- und Deponiegasfassungssystem c) rekultivierter Altkörper mit Deponiegasfassung und Oberflächenentwässerungssystem
Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> - visuelle Kontrolle Abfallablagerungs-/Profilierungsbereiche, Durchführung Annahmeverfahren nach § 8 DepV, Durchführung Einbaubetrieb - behördlicher Abfallbeprobung/Analytik für Anlieferungen (stichprobenartig) - Zustand/Funktionsfähigkeit Sickerwasser-/Deponiegasfassung - Pflege /Unterhaltungsmaßnahmen Bewuchs und Oberflächenentwässerung

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe (Deponiegasfassung)	Lärm	Abwasser (Sickerwasserfassung)	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	Anlagenkontrolle mit behördlicher Probenahme von aktuellen Abfallanlieferungen i.V. mit Annahmeverfahren § 8 DepV Betreiber-/Erzeugerpflichten, Nachweisverfahren für Annahme im Monoablagerungsbereich Asbest/KMF
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung inkl. Durchführung des genehmigungskonformen Abfallablagerungs- und Stilllegungsbetriebes der Deponie sowie des genehmigungskonformen Zustandes der bereits rekultivierten Flächen des Altkörpers.
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	-----
Messstelle nach § 26 BImSchG :	-----
Sonstige :	-----

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	10. Okt. 2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Nißma
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung mit behördlicher Probenahme

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme