

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Eigenbetrieb des Landkreises
<i>Standort:</i>	Latdorf
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	HMD Dröbel-Latdorf
<i>Einordnung 4.BImSchV:</i>	---
<i>Datum:</i>	16.10.2017

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	11.10.2017
Anlagenbezeichnung	HMD Dröbel-Latdorf
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA)

### Betreiberdaten :

Name	Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Eigenbetrieb des Landkreises
Straße	Magdeburger Str. 252
PLZ/Ort	39218 Schönebeck
Ansprechpartner	Herr Felgenträger

### Anlagendaten :

Standort	HMD Dröbel-Latdorf
Straße	unweit der L64, Latdorfer-/ Bernburger Straße
PLZ/Ort	06406 Latdorf
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	---

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs.7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile	<i>Erläuterung</i> Deponie in der Stilllegungsphase
Bemerkungen	Überwachung Deponie inkl. Gasfassung; Errichtung endgültiges Oberflächenabdichtungssystem Visuelle Kontrolle des Zustandes - der Deponiegasanlage, - der Funktionsschicht im 4. BA

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser (Sickerwasserfassung)	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i> Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase; stichprobenhafte visuelle Überprüfung der Grundwassermessstellen
-----------	--

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung inkl. Überprüfung des regelkonformen Sanierungsbetriebs (endgültige Abdeckung)
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde:	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS:	---
Messstelle nach § 26 BImSchG:	---
Sonstige:	---

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	11.10.2017
Anlagenbezeichnung	HMD Dröbel-Latdorf
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA)
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme