

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	<i>Agrotherm GmbH Hecklingen (Gesellschaft aufgelöst)</i>
<i>Standort:</i>	<i>Hecklingen</i>
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	<i>Deponie Agrotherm Hecklingen</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV:</i>	<i>---</i>
<i>Datum:</i>	<i>12.10.2017</i>

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	12.10.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Agrotherm Hecklingen
Zulassungsbehörde	LVwA – Referat 401 (Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz)

### Betreiberdaten :

Name	Agrotherm GmbH Hecklingen (Gesellschaft aufgelöst)
Straße	
PLZ/Ort	
Ansprechpartner	

### Anlagendaten :

Standort	Hecklingen
Straße	Steißfurter Straße / Am Bahnhof,
PLZ/Ort	39444 Hecklingen
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	---

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs. 7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	<i>Abfallrechtliche Überwachung des gesamten Deponiekörpers inkl. Grundwassermessstellen</i>

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	Auf der Deponie werden keine Abfälle mehr abgelagert. Die Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase. Es finden derzeit keine Arbeiten zur Rekultivierung statt.
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA – Referat 401 (Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz)
Sachverständiger nach § 22VAwS :	---
Messstelle nach § 26 BImSchG :	---
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	12.10.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Agrotherm Hecklingen
Zulassungsbehörde	LVwA – Referat 401 (Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz)
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Zaun an vielen Stellen beschädigt oder fehlend	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anordnung von Maßnahmen gegenüber insolventen Betreiber nicht umsetzbar.</li> <li>- Zz. Prüfung der Übernahme durch anderen Betreiber</li> </ul>
fehlende qualifizierte Oberflächenabdeckung	