

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber</i>	MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- u. Entsorgungsgesellschaft mbH
<i>Standort</i>	Außenanlage an der B 184 06766 Bitterfeld-Wolfen
<i>Anlagenbezeichnung</i>	Deponie Grube Johannes
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	---
<i>Datum</i>	20.10.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	20.10.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Grube Johannes
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA) Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Betreiberdaten:

Name	MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH
Straße	Greppiner Straße 25
PLZ/Ort	06766 Bitterfeld-Wolfen
Ansprechpartner	Geschäftsführer, Deponieleiter

Anlagendaten:

Standort	Bitterfeld-Wolfen
Straße	Außenanlage an der B 184
PLZ/Ort	06766 Bitterfeld-Wolfen OT Greppin
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	---

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs.7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile	Deponie in der Stilllegungsphase
Bemerkungen	Visuelle Kontrolle der gesamten Deponieoberfläche einschließlich Sicherungs- und Messeinrichtungen

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser (Sickerwasserfassung)	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustandes der stillzulegenden Deponie
-------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22 VAwS	---
Messstelle nach § 26 BImSchG	---
Sonstige	---

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	06.04.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Grube Johannes
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustandes der stillgelegten Deponie

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme