

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	<i>Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel</i>
<i>Standort:</i>	<i>Mieste</i>
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	<i>Deponie Mieste</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV:</i>	<i>---</i>
<i>Datum:</i>	<i>26.10.2017</i>

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	26.10.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Mieste
Zulassungsbehörde	LVwA – Referat 401 (Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz)

### Betreiberdaten :

Name	Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel
Straße	Bismarkstraße 81
PLZ/Ort	39638 Gardelegen
Ansprechpartner	Herr Romatschke

### Anlagendaten :

Standort	Deponie Mieste
Straße	Siemser Straße/Chausseestraße
PLZ/Ort	39649 Mieste
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 47 Abs. 7 KrWG	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA – Referat 401 (Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz)
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>26.10.2017</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Deponie Mieste</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>LVwA – Referat 401</u></b> <b><u>(Kreislauf- und</u></b> <b><u>Abfallwirtschaft,</u></b> <b><u>Bodenschutz)</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Abfallrechtliche Überwachung</u></b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme