

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Standort:	Stadt Sandersdorf – Brehna OT Roitzsch
Anlagenbezeichnung:	Deponie DK II Roitzsch
Einordnung 4.BImSchV:	---
Datum:	07. Nov. 2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	07. Nov. 2017
Anlagenbezeichnung	Deponie DK II Roitzsch
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA)

Betreiberdaten :

Name	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Straße	Berliner Straße 259
PLZ/Ort	06112 Halle(S)
Ansprechpartner	Geschäftsführung

Anlagendaten :

Standort	Deponie DK II Roitzsch
Straße	Gewerbegebiet "An der B 100"/Am Chausseehaus
PLZ/Ort	06792 Stadt Sandersdorf – Brehna OT Roitzsch
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	---

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs.7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile	Überwachung der Deponie mit Abfallablagerungsbereich und Sickerwasserfassungssystem sowie Einrichtungen der Annahmekontrolle
Bemerkungen	visuelle Zustandskontrolle Anlagen- und Ablagerungsfläche und der Sickerwasserfassung; behördliche Probenahme aktueller Anlieferungen und Kontrolle Annahmeverfahren § 8 DepV (Übereinstimmungs-/Kontrolluntersuchungen, Bewertung nach Anhang 3 und 4)

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe/ Staub	Lärm	Abwasser (Sickerwasserfassung)	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Sonstiges</b>	<i>Erläuterung</i> Die Deponie befindet sich in der Errichtungs- (Baufeld 4/2017) und Ablagerungsphase.
------------------	--

<b>Bemerkungen</b>	Abfallrechtliche Überwachung inkl. Überprüfung des regelkonformen Ablagerungsbetriebes sowie behördliche Probenahme an aktuellen Anlieferungen
--------------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

<b>Behörde:</b>	Überwachungsbehörde LVwA
<b>Sachverständiger nach § 22VAwS:</b>	---
<b>Messstelle nach § 26 BImSchG:</b>	---
<b>Sonstige:</b>	---

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	07. Nov. 2017
Anlagenbezeichnung	Deponie DK II Roitzsch
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung mit behördlicher Probenahme/Überprüfung Annahmeverfahren

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme