

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: MDSE mbH
Standort: Hochhalde Schkopau
Anlagenbezeichnung: AD 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
und DA 4.4
Einordnung 4.BImSchV
Datum: 16.11.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	16.11.2017
Anlagenbezeichnung	<i>AD 1, 2, 3,,5, 6, 7, 8 und DA 4.4</i>
Zulassungsbehörde	LVwA

Betreiberdaten :

Name	Mitteldt. Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH
Straße	Greppiner Str. 25, OT Wolfen
PLZ/Ort	06766 Bitterfeld-Wolfen
Ansprechpartner	Hr. Dr. Röttschke, Herr Tolonits

Anlagendaten :

Standort	Betrieb Schkopau-Leuna Hochhalde Schkopau
Straße	Bau X 16
PLZ/Ort	06258 Schkopau
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepV	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>16.11.2017</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Hochhalde Schkopau, AD 1, 2, 3,,5, 6, 7, 8 und DA 4.4</u>
Zulassungsbehörde	<u>LVwA</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Überwachung nach § 22a DepV</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme