

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	<i>Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel</i>
<i>Standort:</i>	<i>Klötze</i>
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	<i>Deponie Klötze</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV:</i>	<i>---</i>
<i>Datum:</i>	<i>23.11.2017</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	23.11.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Klötze
Zulassungsbehörde	LVwA – Referat 401 (Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz)

Betreiberdaten :

Name	Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel
Straße	Bismarkstraße 81
PLZ/Ort	39638 Gardelegen
Ansprechpartner	Herr Romatschke

Anlagendaten :

Standort	Deponie Klötze
Straße	Breitenfelder Weg
PLZ/Ort	38486 Klötze
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 47 Abs. 7 KrWG	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA – Referat 401 (Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz)
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>23.11.2017</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Deponie Klötze</u>
Zulassungsbehörde	<u>LVwA – Referat 401</u> <u>(Kreislauf- und</u> <u>Abfallwirtschaft,</u> <u>Bodenschutz)</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Abfallrechtliche Überwachung</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme