

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	Deponie Haldensleben
<i>Standort</i>	Bornsche Straße (an B71) 39340 Haldensleben
<i>Anlagenbezeichnung</i>	Deponie HMD Haldensleben
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	---
<i>Datum</i>	04.12.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	29.11.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Haldensleben
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA) Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Betreiberdaten :

Name	Landkreis Börde - Eigenbetrieb Abfallentsorgung
Straße	Schwimmbadstr. 2a
PLZ/Ort	39326 Wolmirstedt
Ansprechpartner	Geschäftsführer, Deponieleiter

Anlagendaten :

Standort	Haldensleben
Straße	Bornsche Straße (an B71)
PLZ/Ort	39340 Haldensleben
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs.7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Deponieteil in Stilllegungsphase inkl. Entwässerungsanlagen und Gasfassung
Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung des gesamten Deponiekörpers inkl. Annahmestelle, Entwässerungsanlagen und Gasfassungssysteme

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser (Sickerwasserfassung)	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	Die Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase und ist temporär abgedeckt.
-----------	--

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustands der stillgelegten Deponie
-------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	---
Messstelle nach § 26 BImSchG :	---
Sonstige :	---

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	29.11.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie HMD Haldensleben
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA)
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme