

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	<i>Landeshauptstadt Magdeburg Eigenbetrieb - Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb</i>
<i>Standort:</i>	<i>Königstraße 96 39116 Magdeburg</i>
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	<i>Deponie Hängelsberge – Magdeburg</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV:</i>	<i>-----</i>
<i>Datum:</i>	<i>15. 12. 2017</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	01.12.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Hängelsberge- Magdeburg Erweiterungsfläche/Neukörper und Altkörper
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA) Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Betreiberdaten:

Name	Landeshauptstadt Magdeburg Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Straße	Sternstraße 13
PLZ/Ort	39104 Magdeburg
Ansprechpartner	Betriebsleiterin Deponieleiter

Anlagendaten:

Standort	Magdeburg Stadtteil Ottersleben
Straße	Königstraße 96
PLZ/Ort	39116 Magdeburg
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	----
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	----

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs. 7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	a) Erweiterungsfläche/Neukörper in der Ablagerungsphase DK II mit den Anlagen der Sickerwasser- und Deponiegasfassung b) Altkörper in der Nachsorgephase mit Deponiegasfassung und Oberflächenentwässerungssystem
Bemerkungen	- visuelle Kontrolle Abfallablagerungsbereiche und Durchführung Annahmeverfahren im § 8 DepV - Zustandskontrolle Sickerwasser-/Deponiegasfassung - Pflege /Unterhaltungsmaßnahmen Bewuchs und Oberflächenentwässerung

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser (Sickerwasserfassung)	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	Der Neukörper der Deponie befindet sich in der Ablagerungsphase.
-----------	--

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung inkl. Durchführung des genehmigungskonformen Abfallablagerungsbetriebes der Deponie und des genehmigungskonformen Zustandes der rekultivierten Flächen des Altkörpers
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde :	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	-----
Messstelle nach § 26 BImSchG :	-----
Sonstige :	-----

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	01.12.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Hängelsberge - Magdeburg
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme