

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber:
Abfallwirtschaft des Landkreises Mansfeld-
Südharz*

*Standort:
Der Hutdeckel Edersleben*

Anlagenbezeichnung:

Deponie Edersleben

Einordnung 4.BImSchV: -

Datum: 20.12.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	20.12.2017
Anlagenbezeichnung	Deponie Edersleben
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten :

Name	Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Mansfeld-Südharz
Straße	Karl-Fischer-Straße 13
PLZ/Ort	06295 Lutherstadt Eisleben
Ansprechpartner	Herr Naundorf

Anlagendaten :

Standort	Edersleben
Straße	Der Hutdeckel
PLZ/Ort	
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	nein
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	nein

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 47 Abs. 7 KrWG	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i> <i>Alt- und Neuteil</i>
Bemerkungen	<i>z. Z. Errichtungsarbeiten zur endgültigen Oberflächenabdeckung Neuteil</i>

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	20.12.2017
Anlagenbezeichnung	Siedlungsabfalldeponie
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt LSA
Prüfthema/Prüfgegenstand	allgem. Anlagenkontrolle Stilllegungsphase

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme