

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Betreiber:</i> | MDSE mbH |
| <i>Standort</i> | Außenanlage an der B183 06749 Bitterfeld-Wolfen |
| <i>Anlagenbezeichnung</i> | Deponie Grube Antonie |
| <i>Einordnung 4.BImSchV</i> | --- |
| <i>Datum</i> | 01.12.2017 |

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

| | |
|---------------------|---|
| Datum der Kontrolle | 01.12.2017 |
| Anlagenbezeichnung | Deponie Antonie |
| Zulassungsbehörde | Landesverwaltungsamt Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz (LVwA |

Betreiberdaten :

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Name | MDSE mbH |
| Straße | Greppiner Str. 25 (Adresse 2016) |
| PLZ/Ort | 06766 Bitterfeld-Wolfen |
| Ansprechpartner | Geschäftsführer, Deponieleiter |

Anlagendaten :

| | |
|--|-------------------------|
| Standort | Deponie Antonie |
| Straße | Außenanlage an der B183 |
| PLZ/Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
| Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG | --- |
| Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV | --- |

Überwachung gemäß :

| § 52a Abs. 5 BImSchG | § 47 Abs. 7 KrWG | § 9 Abs. 5 IZÜV |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Überwachungsanlass :

| Überwachungsprogramm | Beschwerde | Ereignis mit Umweltauswirkung |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> |
| Nachkontrolle | Verstoß gegen Vorschriften | |
| <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> | |

Überwachungsumfang :

| | |
|----------------|--|
| Gesamtanlage | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anlagenteile : | Deponie in der Stilllegungsphase |
| Bemerkungen | Visuelle Kontrolle der gesamten Deponieoberfläche (Profilierungsschicht) |

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Luftschadstoffe | Lärm | Abwasser (Sickerwasserfassung) | Abfall |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wassergefährdende Stoffe | Boden | Grundwasser | Energieeffizienz |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|--|
| Sonstiges | |
|-----------|--|

| | |
|-------------|------------------------------|
| Bemerkungen | Abfallrechtliche Überwachung |
|-------------|------------------------------|

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Behörde : | Überwachungsbehörde LVwA |
| Sachverständiger nach § 22VAwS : | --- |
| Messstelle nach § 26 BImSchG : | --- |
| Sonstige : | --- |

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

| | |
|--------------------------|---|
| Datum der Kontrolle | 01.12.2017 |
| Anlagenbezeichnung | Deponie Grube Antonie |
| Zulassungsbehörde | LVwA |
| Prüfthema/Prüfgegenstand | Abfallrechtliche Überwachung des genehmigungskonformen Zustandes der Deponie in der Stilllegung |

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

| Beschreibung des Mangels | Veranlasste Maßnahme |
|---|--|
| Kleinere Beschädigung der Zaunanlage im Bereich der GWM 248 | Instandsetzung Zaun im Bereich der GWM 248 Termin: 30.04.2018 |
| | |
| | |
| | |
| | |