

Überwachungsbericht für IE-richtlinienrelevante Deponien gemäß §§ 22, 22a Abs. 5 DepV



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

Daten Betreiber:

Betreiber	Abfallwirtschaft GmbH Halle-Lochau
Anlagenbezeichnung	Deponie Halle-Lochau
Betriebsanschrift (Standort)	Berliner Straße 100, 06258 Schkopau OT Döllnitz
Deponieklasse	DK II
Deponiephase	Deponie in der Stilllegungsphase
Überwachungsintervall	zweimal jährlich

Daten Behörde:

zuständige Behörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	06118 Halle E-Mail: kreislaufwirtschaft@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	23.10.2018
Grund der Besichtigung	<input checked="" type="checkbox"/> Regelüberwachung/ <input type="checkbox"/> Anlassüberwachung

Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen* und weitere Maßnahmen:

Ohne Beanstandungen

Mängel

Lft. Nr.	Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme	Status
1.	Durch eine fehlende Verschlusskappe an einem außerbetriebgenommenen Messpegel der Sickerwasserinfiltrationsanlage kam es - im unmittelbaren Umfeld des Pegels - zu Geruchs- und Gasemissionen.	Der Mangel ist durch die Deponiebetreiberin unverzüglich zu beheben. Eine Berichterstattung hat bis zum 23.11.2018 zu erfolgen.	Der Mangel wurde fristgerecht behoben.
2.			