

# Überwachungsbericht für IE-richtlinienrelevante Deponien gemäß §§ 22, 22a Abs. 5 DepV



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

## Daten Betreiber:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Betreiber</b>                    | Agrotherm GmbH Hecklingen (Gesellschaft aufgelöst) |
| <b>Anlagenbezeichnung</b>           | Deponie Agrotherm Hecklingen                       |
| <b>Betriebsanschrift (Standort)</b> | Staßfurter Straße / Am Bahnhof, 39444 Hecklingen   |
| <b>Deponieklasse</b>                | II   |
| <b>Deponiephase</b>                 | Deponie in der Stilllegungsphase                   |
| <b>Überwachungsintervall</b>        | 1-mal pro Jahr                                     |

## Daten Behörde:

|                    |  |
|--------------------|--|
| zuständige Behörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt                            |
| Kontakt            | 06118 Halle E-Mail: kreislaufwirtschaft@lvwa.sachsen-anhalt.de |

## Daten Vor-Ort-Besichtigung:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Datum der Vor-Ort-Besichtigung | 10.12.2018  |
| <b>Grund der Besichtigung</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Regelüberwachung/</b><br><input type="checkbox"/> <b>Anlassüberwachung</b> |

## Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:

Ohne Beanstandungen

**Mängel**

| Lft. Nr. | Beschreibung des Mangels                       | Veranlasste Maßnahme  |
|----------|--|---|
| 1.       | Zaun an vielen Stellen beschädigt oder fehlend | Anordnung von Maßnahmen gegenüber insolventen Betreiber nicht umsetzbar.<br>Zz. Prüfung der Übernahme durch anderen Betreiber |
| 2.       | fehlende qualifizierte Oberflächenabdeckung    |   |