

Überwachungsbericht für IE-richtlinienrelevante Deponien gemäß §§ 22, 22a Abs. 5 DepV



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

Daten Betreiber:

Betreiber	Agrotherm GmbH Hecklingen (Gesellschaft aufgelöst)
Anlagenbezeichnung	Deponie Agrotherm Hecklingen
Betriebsanschrift (Standort)	Staßfurter Straße / Am Bahnhof, 39444 Hecklingen
Deponieklasse	II
Deponiephase	Deponie in der Stilllegungsphase
Überwachungsintervall	1-mal pro Jahr

Daten Behörde:

zuständige Behörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	06118 Halle E-Mail: kreislaufwirtschaft@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	12.12.2019
Grund der Besichtigung	<input checked="" type="checkbox"/> Regelüberwachung/ <input type="checkbox"/> Anlassüberwachung

Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:

Ohne Beanstandungen

Mängel

Lft. Nr.	Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
1.	Zaun an vielen Stellen beschädigt oder fehlend	Anordnung von Maßnahmen gegenüber insolventen Betreiber nicht umsetzbar. Zz. Prüfung der Übernahme durch anderen Betreiber
2.	Vereinzelt illegale Ablagerung von Bürgern	
3.	fehlende qualifizierte Oberflächenabdeckung	