

Überwachungsbericht für IE-richtlinienrelevante Deponien gemäß §§ 22, 22a Abs. 5 DepV



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

Daten Betreiber:

Betreiber	Agrotherm GmbH Hecklingen (Gesellschaft aufgelöst)
Anlagenbezeichnung	Deponie Agrotherm Hecklingen
Betriebsanschrift (Standort)	Staßfurter Straße / Am Bahnhof, 39444 Hecklingen
Deponieklasse	II
Deponiephase	Deponie in der Stilllegungsphase
Überwachungsintervall	1-mal pro Jahr

Daten Behörde:

zuständige Behörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	06118 Halle E-Mail: kreislaufwirtschaft@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	27.09.2021
Grund der Besichtigung	<input checked="" type="checkbox"/> Regelüberwachung/ <input type="checkbox"/> Anlassüberwachung

Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:

Ohne Beanstandungen

Mängel

Lft. Nr.	Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
1.	Zaun an vielen Stellen beschädigt oder fehlend	Anordnung von Maßnahmen gegenüber insolventen Betreiber nicht umsetzbar.