

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH  
Rodleben  
Dessau-Rosslau  
Entschäumerlösung  
4.1.2 EG Anhang 1 der 4. BImSchV*

*17.12.2014*

## Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

### Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>30.10.2014</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Entschäumerlösung</b>
Zulassungsbehörde	<b>LVwA</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben</b>
Straße	<b>Brambacher Weg 1</b>
PLZ/Ort	<b>06861 Dessau-Rosslau</b>
Ansprechpartner	<b>Immissionsschutzbeauftragte</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Dessau-Rosslau, OT Rosslau</b>
Straße	<b>Brambacher Weg 1</b>
PLZ/Ort	<b>06861 Dessau-Rosslau</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>4.1.2 EG</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	<b>Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische, biochemische oder biologische Umwandlung in industriellem Umfang,</b>

	<b>ausgenommen Anlagen zur Erzeugung oder Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, zur Herstellung von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren, Ester, Acetate, Ether, Peroxide, Epoxide</b>
--	--

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<b><u>30.10.2014</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Entschäumerlösung</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>LVwA</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme