

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: DHW Deutsche Hydrierwerke
GmbH Rodleben

Standort: Dessau-Roßlau, OT Rodleben

Anlagenbezeichnung: Zentrale Abwasser-
behandlungsanlage

Einordnung 4.BImSchV: -

Datum: 07. Juli 2015

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	07. Juli 2015
Anlagenbezeichnung	Zentrale Abwasserbehandlungs-anlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben
Straße	Brambacher Weg 1
PLZ/Ort	06861 Dessau-Roßlau, OT Rodleben
Ansprechpartner	Frau Tschammer, Herr Hybotter

Anlagendaten :

Standort	DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben
Straße	Brambacher Weg 1
PLZ/Ort	06861 Dessau-Roßlau, OT Rodleben
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	Zentrale Abwasserbehandlungs-anlage
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	-

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	- Untere Wasserbehörde; Stadt Dessau-Roßlau - Obere Wasserbehörde, Landesverwaltungsamt
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	07. Juli 2015
Anlagenbezeichnung	Zentrale Abwasseranlage der DHW GmbH Rodleben
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme