

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



DMK Deutsche Milchkontor GmbH
06647 Bad Bibra
Anlage zur Verarbeitung von Milch (Käserei)
Nr. Anhang 1 zur 4.BlmSchV: 7.32.1, GE

Datum: 28. Oktober 2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	28. Oktober 2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Verarbeitung von Milch (Käserei)
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	DMK Deutsche Milchkontor GmbH
Straße	Industriestraße 27
PLZ/Ort	27404 Zeven
Ansprechpartner	Vertreter Umwelt/Energie/Sicherheit

Anlagendaten :

Standort	Bad Bibra
Straße	Thalwinkeler Str. 1
PLZ/Ort	06647 Bad Bibra
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.32.1 GE
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch, Milch-erzeugnissen oder Milchbestandteilen mit einer Kapazität der Einsatzstoffe als Jahres-durchschnittswert von 200 Tonnen oder mehr Milch je Tag,

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Aktualisierung immissionsschutzrechtlicher Auflagen, Umsetzung Anzeigen § 15 BImSchG, § 5 Abs. 3 BImSchG</i>
-----------	---

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt Referat 402: Immissionsschutz
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	28. Oktober 2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Verarbeitung von Milch (Käserei)
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	aktueller Genehmigungsbestand der Gesamtanlage und Anlagenbetrieb, Umsetzung Anzeigen § 15 BImSchG, § 5 Abs. 3 BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme