

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*DOMO Caproleuna GmbH
Chemiestandort Leuna
Cyclohexanon-Anlage
Nr. 4.1.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV*

08.11.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	08.11.2016
Anlagenbezeichnung	Cyclohexanon-Anlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	DOMO Caproleuna GmbH
Straße	Am Haupttor, Bau 3101
PLZ/Ort	06237 Leuna
Ansprechpartner	Geschäftsführung

Anlagendaten :

Standort	Chemiestandort Leuna
Straße	Am Haupttor, Bau 3101
PLZ/Ort	06237 Leuna
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	4.1.2
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlagen zur Herstellung von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen in industriellem Umfang

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde (LVwA)
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>08.11.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Cyclohexanon-Anlage</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Nebenbestimmungen aus den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheiden, Stand der Technik, Berichtspflichten</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme